

Sluttkontroll: Den pågitt overbryderen vil bli påslått og slått av 10 ganger. Det skal påsees at påslått og slått er påskilt mellom 6 og 8 bolter.